

سرفصل مطالب :

۱- مکانیزمهای انتقال حرارت ، معادلات مربوط

۲- انتقال حرارت هادی ، معادله میجرس هادی ، معادله میجرس در مختصات استوانه ای دگره ، هادی بالکولید سارگی
انتقال حرارت در سطوح گنجه و محله در آنها

۳- انتقال حرارت هادی دو بعدی و در تمام در مختصات کارترین ، استوانه ای و گردی - حل عددی مسائل انتقال حرارت

۴- هادی گذرا در سیستم بیارهم ، هادی گذرای میجرس و دو بعدی ، حل عددی هادی گذرا

۵- انتقال حرارت تشعشع ، شدت تشعشع ، تشعشع جسم سیاه ، خاکتری ، ضرب شکل و ...

۶- انتقال حرارت جابجایی ، لایه مرزی هیدرو دینامیکی و حرارتی ، جریان آرام و مختوش ، شبه اضمک و انتقال حرارت
رابطه تجربی جریان آرام و مختوش ، جریان لزومی استوانه دگره

۷- مبدل های حرارتی ، انواع مبدل های حرارتی ، مبدل های حرارتی با جریان موازی و مخالف روش NTU و ...

رئیس : کتاب انتقال حرارت اندروورا

Heat and mass transfer ; incropera

مکانیزم‌های انتقال حرارت؛

نکته: انتقال همواره بین دو جسمی صورت می‌پذیرد که باید در ابعاد و در رشته باشند

در واقع نیروی محرکه انتقال حرارت اختلاف دما باشد.

بعبارتی اگر دو جسم در تعادل گرمایی باشند هیچ انتقال حرارتی بین آن دو صورت نمی‌پذیرد.

- | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------|
| Forced conv.
Convection
Free conv. | ۱- هدایت (conduction)
جابجایی اجباری | ۲- جابجایی دهرتی () | مکانیزم‌های انتقال حرارت: |
| | | | |
| | ۳- تشعشعی (Radiation) | | |

انتقال حرارت هدایت: در این نوع انتقال حرارت فرض بر این است که انتقال گرما توسط عواملی مانند حرکت تصادفی مولکولها و یا ارتعاشات شبیه کریستالی جامد انجام می‌شود.


تجربه نشان داده است که انتقال حرارت همیشه از نا صافی که لایه‌ای درجه حرارت بالا است به ناهمی که در لایه درجه حرارت

پایین تر است انتقال می‌یابد و نرخ انتقال حرارت در دو طرف سطح متناسب با گرادیان نزول درجه حرارت است.

انتقال حرارت بیشتر است: q

ساعت سطح نزول: A

$$\frac{q}{A} \propto \frac{\partial T}{\partial x}$$



$$T_1 > T_2$$

$$T_2 < T_1$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} < 0$$

$$\frac{q}{A} = -K \frac{\partial T}{\partial x}$$


قانون هدایت فوری

$K_{\text{حدرات}} > K_{\text{تابیات}} > K_{\text{تابه}}$


q واحد $\frac{W}{m^2}$; W (واحد) ; K واحد $\frac{W}{m \cdot K}$
 $q = K A \frac{\partial T}{\partial x}$; $\frac{dT}{dx} = \frac{q}{KA} \Rightarrow dT = \frac{q}{KA} dx \Rightarrow T = \frac{q}{KA} x + C$

نکته: بسیاری از اجسام موجود در طبیعت دارای ضربات انتقال حرارت حدراتی هستند


که مقدار آن با تغییرات را تغییر میدهد



$$\theta = \frac{dT}{dx}$$




$$I = \frac{\Delta V}{R} \quad (1^*)$$



$$q = KA \frac{dT}{dx} = KA \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1)$$

$$\hookrightarrow q = \frac{\Delta T}{\frac{\Delta x}{KA}} \quad (2)$$



$$(1) = (2)$$

معادل سازی جریان الکتریکی با هدایت حرارتی


$$\begin{cases} \Delta V \equiv \Delta T \\ R \equiv \frac{\Delta x}{KA} \\ I \equiv q \end{cases}$$

۲- انتقال حرارت جابجایی (همرفش): زنده می ماند (سایع یا گاز) در مجاورت این سطح جابجایی نمیدون سطح جابجایی
 سیال اطراف را وجود داشته باشد، انتقال حرارت جابجایی خواهیم داشت

جایابی بردار نوع است: ۱- جایابی اجباری (Forced convection) ۲- جایابی آزاد (Free/Natural convection)


جایابی اجباری: هنگامیکه سطح جامد در مقابل جریان سیال (مایع یا گاز) (با دمای کمتر یا بیشتر) قرار گیرد انتقال حرارت بین سیال و جسم جامد صورت می پذیرد. به آن انتقال حرارت جایابی اجباری گفته می شود. مثل پیله

جایابی آزاد: هنگامیکه سیال اطراف جسم در اثر اختلاف دما و در نتیجه اختلاف دسیته با سیال محیط اطراف، جایابی شود، انتقال حرارت آزاد یا طبیعی صورت می پذیرد.



$$\frac{\partial \rho}{\partial y} = \frac{\rho_2 - \rho_1}{y_2 - y_1}$$

رابطه حاکم بر انتقال حرارت جایابی اجباری:



در محل تماس سیال به سطح دواره، طبق قانون عدم لغزش، سرعت سیال برابر صفر است

در نتیجه شروع انتقال حرارت از جسم جامد به سیال بواسطه انتقال حرارت هدایتی خواهد بود.

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (1)$$

در انتقال حرارت اجباری، قانون سرمایش می توان به صورت زیر تعریف می شود:

فیزیک انتقال حرارت جایابی


$$q = hA (T_s - T_\infty) \quad (2)$$

h ؛ یک خاصیت سیال یا حجم جرمی باشد بلکه تابعی از سرعت سیال، نوع سیال و هندسه‌ای که سیال از آن عبور می‌کند دارد.

q انتقال یافته از صفحه به سیال مقدار ثابت می‌باشد در نتیجه روابط (1) و (2) یک ن می‌دهند بود:

$$-kA \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0} = hA (T_s - T_\infty) \Rightarrow h = \frac{-k \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0}}{T_s - T_\infty} *$$

اگر بخواهیم h را (تغییرات) در سیال معلوم باشد می‌توانیم با استفاده از رابطه فوق (*) مقدار h را محاسبه نمود.



$$q = hA (T_s - T_\infty) \rightarrow h \text{ واحد: } \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ K} \text{ یا } \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$$

بنام خدا ؛ انتقال حرارت (۱۵) : چه نوع

انتقال حرارت تشعشعی : (Radiation heat transfer)

همه اجسام با استفاده از امواج الکترومغناطیس در دمای بیشتر از صفر درجه کلوین از خود انرژی ساطع می کنند به این نوع انتقال انرژی، انتقال حرارت تابشی (تشعشعی) گفته می شود.

نوع جسم

دمای جسم

انتقال حرارت تشعشعی به دو پارامتر اصلی بستگی دارد

اجسام سیاه : بعنوان یک جسم استاندارد پذیرفته شده است و جسمی است که همه انرژی ها را جذب می کند و همه انرژی ها را صادر می کند.

$$\epsilon = \frac{\text{انرژی صادر شده از یک جسم به مساحت } dA}{\text{انرژی صادر شده از همان سطح اگر جسم سیاه فرض شود}} \quad ; \quad \text{ضریب صدور}$$

برای یک جسم سیاه، ضریب صدور برابر یک می باشد.

$$\alpha = \frac{\text{انرژی جذب شده توسط یک جسم به مساحت } dA}{\text{انرژی برخوردی به جسم}} \quad ; \quad \text{ضریب جذب}$$

برای یک جسم سیاه، ضریب جذب نیز برابر یک می باشد.

برای سایر اجسام ضریب جذب و صدور کدر هکتر از یک می باشد.


جسم خاکستری : جسمی است که ضریب جذب و صدور آن با هم برابر بوده و کولر از یک می باشد

$$\alpha = \epsilon = 1 \quad ; \quad \text{اگر جسم سیاه باشد}$$

$$\alpha = \epsilon < 1 \quad ; \quad \text{در جسم خاکستری } \epsilon \text{ و } \alpha \text{ تایی از یک می باشد}$$

در یک این انتقال حرارت نسبت به انتقال حرارت هادی و همجای این است که می تواند در مقدار نیز انتقال یابد

همچنانکه در محیط های مختلف نیز انتقال می یابد



مقدار انرژی که بی جسم سیاه در این باشد با رابطه σT^4

نمایش داده می شود

ثابت استفان-بولتزمن: $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

دسی جسم مربع طولی $T =$

$$q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

برای جسم خاکستری

$$\begin{cases} \text{انرژی ساطع شده} = \epsilon \sigma A T_1^4 \\ \text{انرژی جذب شده} = \alpha \sigma A T_2^4 \end{cases}$$

انرژی جذب شده - انرژی صادر شده = خالص انرژی

$$q_{Tr} = \epsilon \sigma T_1^4 - \alpha \sigma T_2^4 \quad \xrightarrow[\alpha = \epsilon]{\text{بر جسم خاکستری}} \quad q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$

مثال: اگر یک جسم دایره ای با ضریب همدور $\epsilon = 0.8$ و دمای 20°C در داخل کوره ای بر دمای

1000°C قرار گیرد مقدار انرژی تابشی که جسم بدست می آورد در آنجا سبک کنید. شعاع کوره 5cm

$$q_{Tr} = 0.8 \times 5.67 \times 10^{-8} \times A (293^4 - 1273^4) = \dots$$

مقدار (-) نشان می دهد این است که جسم از طریق انتقال حرارت تابشی، انرژی جذب می کند.

مثال: عایق مخصوصی در این قابلیت هادی $K = 10^{-3} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ می باشد. چه ضخامتی از این عایق برای

انرژی از دست رفتن برافت درجه حرارت 500°C برای صفحه تخت، در انتقال حرارت 400 W/m^2 لازم

$$q'' = -K \frac{\Delta T}{\Delta x} = 10^{-3} \times \frac{500}{\Delta x} = 400 \Rightarrow \Delta x = 1.25 \text{ cm}$$


$$q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4) = \epsilon \sigma A (T_1^2 + T_2^2) (T_1^2 - T_2^2)$$

$$\Rightarrow q_{Tr} = \underbrace{\epsilon \sigma A (T_1^2 + T_2^2)}_{h_r} (T_1 + T_2) (T_1 - T_2)$$

$$q_{Tr} = h_r A (T_1 - T_2)$$

ضریب انتقال حرارت تابشی

مثال: هوا در دمای 20°C بر روی صفحه‌ای به ابعاد $50 \times 75 \text{ cm}$ که درجه حرارت آن 250°C است می‌وزد. ضریب انتقال حرارت همجایی برابر $25 \text{ W/m}^2\text{C}$ می‌باشد. مقدار انتقال حرارت را می‌توانید اگر صفحات ورق 2 cm باشد و 300 W حرارت به وسیله تشعشع انتقال یابد. درجه حرارت داخلی صفحه را می‌توانید. $K_s = 43 \text{ W/m}^2\text{C}$



فصلت اول ساله : $q = h A (T_s - T_\infty) = 25 (0.5 \times 0.75) (250 - 20)$

$$\Rightarrow q = 2156 \text{ W}$$

انتقال حرارت تشعشع + انتقال حرارت همجایی

$$q_{\text{ریزنده}} = -K A \frac{\Delta T}{\Delta x} =$$

$$\ominus 43 \times (0.5 \times 0.75) \times \frac{250 - T_1}{0.02} = 2156 + 300$$

$$\Rightarrow T_1 = 2456 \times \left(\frac{0.02}{43 \times 0.75 \times 0.5} \right) + 250 \Rightarrow \underline{T_1 = 253.05^\circ\text{C}}$$

شرایط مرزی

$Q'' = -k \frac{\partial T(x,b)}{\partial y}$
 $-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{x,b} = Q''$

$Q'' = h(T_s - T_\infty)$
 $-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{(a,y)} = h(T_s - T_\infty)$
 $-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{(a,y)} = h(T_s - T_\infty)$


$T(x,0) = T_1$
 $T(x,y) = T_1$

$\frac{\partial T}{\partial x} = 0$

$T(x,y)$
 $\frac{\partial T(x,y)}{\partial x} = 0$
 $kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{0,y} = 0$

خاصیت یعنی این است که از انتقال حرارت جلوگیری می‌کند؛ $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$

مثال: توزیع دما در دیواره شکل نشان داده شده را در حالت دائمی بیست آورید.



$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q \cdot}{k} = 0$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = - \frac{q \cdot}{k}$$

$$\frac{dT}{dx} = - \frac{q \cdot}{k} x + C_1$$

انتگرال

$$T(x) = - \frac{q \cdot}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$


شرایط مرزی:

$$\begin{cases} x = -L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 - LC_1 + C_2 \\ x = L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + LC_1 + C_2 \end{cases}$$

$$- \frac{q \cdot}{2k} L^2 - LC_1 + C_2 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + LC_1 + C_2 \Rightarrow 2LC_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

در (1) جایگزینی $\rightarrow T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = T_1 + \frac{q \cdot}{2k} L^2$

$$\Rightarrow T(x) = - \frac{q \cdot}{2k} x^2 + T_1 + \frac{q \cdot}{2k} L^2 \Rightarrow T(x) - T_1 = \frac{q \cdot}{2k} (L^2 - x^2)$$



انتقال حرارت شعاعی در لوله : (حالت رانگی) (r, θ, z)

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial z} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$$

$$\begin{cases} q = -KA \frac{dT}{dr} \\ A = 2\pi r L \end{cases}$$

$$\Rightarrow q = -K(2\pi r L) \frac{dT}{dr}$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi r L} \frac{dr}{r} = -dT \quad \xrightarrow{\text{انتگرال گیری}} \quad \frac{q}{2\pi K L} \int_{r_i}^{r_o} \frac{dr}{r} = - \int_{T_i}^{T_o} dT$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} \ln r \Big|_{r_i}^{r_o} = - (T) \Big|_{T_i}^{T_o} \Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} (\ln r_o - \ln r_i) = T_i - T_o$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} \ln \frac{r_o}{r_i} = T_i - T_o \Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\ln \frac{r_o}{r_i} / 2\pi K L} \quad (1)$$

$$I = \frac{\Delta V}{R} \equiv q = \frac{\Delta T}{R} ; \quad (2)$$

پس به کمک رابطه (1) و (2) : مقاومت معادل برای انتقال حرارت هدرتسی در لوله برابر است با :

$$\boxed{R = \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi K L}} ; \quad q = (KA) \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$q = \frac{\Delta T}{R} \rightarrow R = \frac{\Delta T}{q} ; \quad \frac{K}{W} \quad \text{و} \quad \frac{^\circ C}{W}$$



انتقال حرارت هدرتسی در دایره توخالی :

$$\begin{cases} q = -KA \frac{dT}{dr} \\ A = 4\pi r^2 \end{cases} ; \quad r, \theta, \varphi ; \quad \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$$

$$\begin{cases} q = -kA \frac{dT}{dr} \\ A = 4\pi r^2 \end{cases} \Rightarrow q = -k(4\pi r^2) \frac{dT}{dr} \Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \frac{dr}{r^2} = -dT$$


$$\int_{r_i}^{r_o} \frac{q}{4k\pi} \frac{dr}{r^2} = - \int_{T_i}^{T_o} dT \Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \left(-\frac{1}{r}\right) \Big|_{r_i}^{r_o} = T_i - T_o$$

$$\Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}\right) = T_i - T_o \Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}\right) / 4k\pi}$$

$$R = \frac{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}{4k\pi}$$

دیوارهای چند لایه یا کامپوزیت: (در حالت دایمی)

برای محاسبه دیوارهای چند لایه، از مقاومت معادل دیوارها استفاده می‌کنیم.





$$R_1 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A} ; R_2 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A}$$

$$\text{برای مقاومت سری} ; R_{tot} = R_1 + R_2$$

$$I = \frac{\Delta V}{R_{tot}} \rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A}}$$

برای محاسبه T_1 ، ابتدا q را بدست می‌آوریم:

$$q = \frac{T_i - T_1}{R_1} = \frac{T_i - T_o}{R_2}$$



$$R_{\text{series}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$R_1 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A_1} ; R_2 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A_2} ; R_3 = \frac{\Delta x_2}{k_3 A_3} ; R_4 = \frac{\Delta x_2}{k_4 A_4} ;$$

$$R_5 = \frac{\Delta x_3}{k_5 A_1} ; A_2 = \frac{A_1}{4} ; A_3 = \frac{A_1}{2} ; A_4 = \frac{A_1}{4}$$

$$A_1 = A ; R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} ; R_{23,4} = \frac{R_{23} R_4}{R_{23} + R_4}$$

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_{23,4} + R_5 ; q = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{tot}}}$$


انتقال حرارت در لوله های کامپوزیت!



$$R_1 = \frac{\ln \frac{r_2}{r_i}}{2\pi k_1 L}$$

$$R_2 = \frac{\ln r_0 / r_2}{2\pi k_2 L}$$

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2$$




$$q = \frac{T_i - T_o}{R_{\text{tot}}}$$

ضریب انتقال حرارت عمومی:


$$q = hA(T_s - T_{\infty}) \Rightarrow q = \frac{T_s - T_{\infty}}{\frac{1}{hA}}$$

مقاومت تعادل برای انتقال حرارت معکالی ← $\frac{1}{hA}$

(مقاومت داخلی)



اگر این دیواره مرتب داشته باشیم که از دو طرف آن دو سیال با دماهای $T_{1\infty}$ و $T_{2\infty}$ عبور کند. می‌توانیم مقدار q عبوری از دیواره را بدست آوریم.



$$R_1 = \frac{1}{h_1 A} ; R_2 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A} ; R_3 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A} ; R_4 = \frac{1}{h_2 A}$$

$$q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{R_{tot}} \quad R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$


$$\Rightarrow q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_2 A}} \Rightarrow q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{\frac{1}{A} \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2} \right)}$$

$$\Rightarrow q = \frac{A(T_{1\infty} - T_{2\infty})}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}} ; \quad q = U(A \Delta T)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سیستم شعاعی:



$$q = \frac{T_{i\infty} - T_{o\infty}}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o A_o}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سطح دایره (داخلی لوله):


$$q = U A_i \Delta T$$

$$\Rightarrow q = \frac{A_i (T_{i\infty} - T_{o\infty})}{\frac{1}{h_i} + \frac{A_i \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{A_i}{h_o A_o}}$$

$$\Rightarrow U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{A_i \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{A_i}{h_o A_o}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سطح خارجی $\rightarrow U_o = \frac{1}{\frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{A_o \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o}}$
 ← معنای آن در این صورت کاربرد.

سؤال: آیا در جدارهای دایره‌ای دایره کامپوزیت، گرادیان دما ثابت است؟





$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_A \stackrel{?}{=} \text{ثابت} \stackrel{?}{=} \frac{\partial T_1}{\partial x_1} \stackrel{?}{=} \frac{\partial T_2}{\partial x}$$

$$q = \text{ثابت}, \quad q = -k_1 A \frac{\partial T_1}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial T_1}{\partial x} = -\frac{q}{k_1 A}$$


$$q = -k_2 A \frac{\partial T_2}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial T_2}{\partial x} = -\frac{q}{k_2 A}$$

چون $k_1 \neq k_2$ می باشد پس $\frac{\partial T_1}{\partial x}$ با $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ برابر نمی باشند.
 رابطه افشان در دهانه‌ها در نقطه تماس دیواره‌ها و در سطح بین دیواره‌ها.

بنام خدا
انتقال حرارت (۱)
حل نهج



اگر فرض لوله سلفی باشد آب در حرکت باشد:



از معادله (۱)

$$q = \frac{T_i - T_{\infty}}{\frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi KL} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (1)$$

از معادله (۲); $q = \frac{T_{i\infty} - T_{\infty}}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln r_o/r_i}{2\pi KL} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (2)$

برای بررسی تغییرات q نسبت به r_o، از نسبت r_o مشتق گیری کرده، مساوی صفر قرار بدیم

$$A_o = 2\pi r_o L$$

از معادله (۱); $q = \frac{T_i - T_{\infty}}{\frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi KL} + \frac{1}{h_o(2\pi r_o L)}}$

$$\ln r_o/r_i = \ln r_o - \ln r_i \rightarrow \frac{d}{dr_o} = 1/r_o$$

فرض انتقال حرارتی عالی

$$\frac{dq}{dr_o} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr_o} \left[\frac{1}{2\pi KL} \left(\frac{1}{r_o} \right) + \frac{1}{2\pi h_o L} \left(-\frac{1}{r_o^2} \right) \right] (T_i - T_{\infty}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi KL} \left(\frac{1}{r_o} \right) - \frac{1}{2\pi h_o L} \left(\frac{1}{r_o^2} \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\pi L r_o} \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{h_o r_o} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{k} - \frac{1}{h_o r_o} = 0 \Rightarrow \frac{1}{k} = \frac{1}{h_o r_o} \Rightarrow r_o = \frac{k}{h_o} = r_{critical}$$

$r_{cr} = \text{شعاع بحرانی}$

نسبت تلو ; $q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$

$$0 = \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + dq_{conv} ; \begin{cases} q_x = -k A_c \frac{dT}{dx} \\ dq_{conv} = h A_s (T - T_\infty) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_c = \text{سطح مربوط به انرژی هدایتی} = zt \\ A_s = \text{جوان} = \underbrace{(2x + 2t)}_P dx = P dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(-k A_c \frac{dT}{dx} \right) dx + h A_s (T - T_\infty) = 0 \quad \text{رابطه های برابر من}$$

در انحصار من توان نوشت : $K = cte$ و A_c ثابت

$$\rightarrow -k A_c \frac{d^2 T}{dx^2} + h P (T - T_\infty) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{k A_c} (T - T_\infty) = 0 \quad (1)$$

تغییر متغیر : $\theta = T - T_\infty ; \frac{d\theta}{dx} = \frac{dT}{dx} ; \frac{d^2 \theta}{dx^2} = \frac{d^2 T}{dx^2}$

$$\frac{hP}{k A_c} = m^2 \xrightarrow{\text{مقدار (1) در (1)}} \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \quad (2)$$

[یادآوری ; $y'' - a^2 y = 0 ; (D^2 - a^2) y = 0 \rightarrow D^2 - a^2 = 0 \Rightarrow D = \pm a$

$$y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{-ax}$$

بدرجه یادآوری فوق : جواب معادله (2) نامرئی به صورت زیر نوشت : $\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \rightarrow \theta \sim C$

توان - افتراقی جواب - طی برای فن ها ، با شرایط مذکور می باشد .

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

ضرایب C_1 و C_2 ، استفاده از شرایط مرزی مناسب می شوند ؛

برای فن ها (سطوح گسترده) هر نوع شرط مرزی در نظر گرفته می شود :

شرط اول : $x=0 \rightarrow T = T_b \rightarrow T - T_\infty = T_b - T_\infty \rightarrow \theta = \theta_b$

شرط دوم :

- فن خنک کننده فرض شود : $T(L) = T_\infty \rightarrow T - T_\infty = 0 \rightarrow \theta = 0$
- فن در انتها عایق باشد : $x=L \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow x=L \Rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0$
- فن در انتهای دارای دمای معین باشد : $x=L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow x=L \rightarrow \theta = \theta_1$
- فن در انتهای دارای انتقال حرارت باشد : $x=L \rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty)$

$$x=L \Rightarrow -k \frac{\partial \theta}{\partial x} = h \theta$$

شرایط (۱) :

$$\begin{cases} x=0 \Rightarrow \theta = \theta_b & (1) \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow \theta = 0 & (2) \end{cases} ; \theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

چون $x \rightarrow \infty \Rightarrow \theta \rightarrow 0$ و نیز باید ضرایب C_1 برابر صفر فرض شود چون در غیر این صورت

با میل کردن $x \rightarrow \infty$ ، θ نیز به سمت ∞ میل می کند .

شرط اول $\rightarrow x=0 \rightarrow \theta = \theta_b \Rightarrow \theta_b = C_2 \Rightarrow C_2 = \theta_b$

میل داری $\rightarrow \theta = \theta_b e^{-mx}$ یا $\frac{\theta}{\theta_b} = e^{-mx}$

یادآوری: نحوه بیست آوردن معادله انتقال حرارت برای فن‌های خنک‌کننده ($x \rightarrow \infty; T \rightarrow T_\infty$) و

فن‌هایی که انرژی آنها در درای عمیق مایع یا بستر با دگرگونی شود.

در برای فن‌های عمیق مایع

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \quad (1) \quad \text{شرط اول برای عمیق مایع ها} \quad ; \quad x=0 \rightarrow \theta = \theta_b \rightarrow C_1 + C_2 = \theta_b$$

$$\text{شرط دوم برای فن عمیق مایع} \quad ; \quad x=L \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=L} = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = mC_1 e^{mx} - mC_2 e^{-mx}$$

$$\text{چون } x \rightarrow L \text{ به جای } x \rightarrow \infty \text{ می‌آید} \rightarrow \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=L} = 0 \Rightarrow mC_1 e^{mL} - mC_2 e^{-mL} = 0 \quad (2)$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \theta_b \\ m(C_1 e^{mL} - C_2 e^{-mL}) = 0 \Rightarrow C_1 e^{mL} - C_2 e^{-mL} = 0 \end{cases}$$

با توجه به معادلات فوق ضرایب C_1 و C_2 محاسبه خواهند شد.

$$\text{استفاده از ماتریس} \quad ; \quad \text{ماتریس ضرایب} \rightarrow \text{ضرایب } C_1 \text{ و } C_2 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{mL} & -e^{-mL} \end{bmatrix}$$

$$\text{ماتریس جواب} \quad ; \quad B = \begin{bmatrix} \theta_b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{درست‌ترین ماتریس ضرایب} \quad ; \quad |A| = -e^{-mL} - e^{mL}$$


برای محاسبه C_1 به جای سکون اول (ضرایب C_1) ماتریس جواب قرار داده می‌شود:

$$C_1 = \frac{\begin{vmatrix} \theta_b & 1 \\ 0 & e^{-mL} \end{vmatrix}}{-e^{-mL} - e^{mL}} = \frac{-e^{-mL} \theta_b}{-e^{-mL} - e^{mL}} \quad ; \quad C_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \theta_b \\ e^{mL} & 0 \end{vmatrix}}{-e^{-mL} - e^{mL}} = \frac{-e^{mL} \theta_b}{-e^{-mL} - e^{mL}}$$



چون در معادله اصلی به جای ضرایب C_1 و C_2 جواب θ برای فن عمیق مایع به صورت زیر خواهد بود:

$$\theta = \frac{\cosh[m(L-x)]}{\cosh(mL)} \theta_b$$

مقدماتی : معادله دینامیکی انتقال حرارت را برای یک فن حلقوی جهت آوردید.



بره با سطح متغیر :



با این فرضیات $\rightarrow q_x = q_{x+dx} + q_{conv}$

حالت چسبیده فن $\rightarrow \frac{d}{dx} (-K A_c \frac{dT}{dx}) dx + h (dA_s) (T - T_\infty) = 0$

$\frac{dA_c}{dx} \neq 0$; $\frac{dA_s}{dx} \neq 0$

طرفین معادله فوق بر dx تقسیم $\rightarrow \frac{d}{dx} (-K A_c \frac{dT}{dx}) + h (\frac{dA_s}{dx}) (T - T_\infty) = 0$

شکل گیری (ثابت K) $\rightarrow -\frac{dA_c}{dx} \cdot \frac{dT}{dx} \times K - K A_c \frac{d^2 T}{dx^2} + h \frac{dA_s}{dx} (T - T_\infty) = 0$

طرفین بر $-K A_c$ تقسیم $\rightarrow \left[\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{1}{A_c} \frac{dA_c}{dx} \cdot \frac{dT}{dx} - \frac{h}{K A_c} \frac{dA_s}{dx} (T - T_\infty) = 0 \right]$

دو پارامتر مهم برای فن ها :

ایستادن $f = \frac{\text{نرخ انتقال حرارت از فن}}{\text{نرخ انتقال حرارت زمانیکه فن در حالت ایستاده باشد}}$

۱- اثر چسبندگی فن :

$\eta = \frac{\text{نرخ انتقال حرارت از فن}}{\text{نرخ انتقال حرارت از فن در صورتیکه کل فن در دمای درجه صفر باشد}}$
 θ_b

۲- رانندگی فن

$$\text{نرخ انتقال حرارت از مین} = \dot{q}_f = -k A_c \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=0}$$

نرخ حرارتی که از مین به محیط انتقال میابد برابر است با نرخ انتقال حرارتی که از منبع حرارتی در معاد وارد مین می شود.

$$\text{مین خنید} : \begin{cases} \theta = e^{-mx} \theta_b \\ \theta = T - T_\infty ; \theta_b = T_b - T_\infty \end{cases}$$

$$\dot{q}_f = -k A_c (-m e^{-mx}) \Big|_{x=0} = k A_c m \theta_b ; m = \sqrt{\frac{hP}{kA_c}}$$

$$\Rightarrow \dot{q}_f = k A_c \sqrt{\frac{hP}{kA_c}} \theta_b = \sqrt{hP k A_c} \theta_b$$

نرخ انتقال حرارت در صورت عدم وجود مین از

$$\text{سطوح تماس مین با منبع حرارتی} : \dot{q} = h A_c (T_b - T_\infty) = h A_c \theta_b$$

$$\text{اثر خنید} : \eta_f = \frac{\dot{q}_f}{\dot{q}} = \frac{\sqrt{hP k A_c} \theta_b}{h A_c \theta_b} = \sqrt{\frac{kP}{h A_c}}$$

نکته: معمولاً مین ها بر سیستم های طراحی در شوند که اثر خنید آن بزرگتر باشد.

$$\eta_f \gg 2$$

نکته: مین برای مکان های طراحی در شود که در آن ضرب انتقال حرارت همجای (h) پائین باشد چون در این صورت با توجه به رابطه اثر خنید مین، مین موثرتر خواهد بود.

عبارت راندمان برابر مین خنید:

$$\eta_f = \frac{\dot{q}_f}{\dot{q}'}$$

→ نرخ انتقال حرارت اگر مین در آن در دست باشد

$$\dot{q}' = h A_s (T_b - T_\infty) = h A_s \theta_b \quad \text{و} \quad A_s = \text{سطح جانبی} = PL$$

$$\eta_f = \frac{\sqrt{hP k A_c} \theta_b}{h P L \theta_b} \Rightarrow \eta_f = \frac{\sqrt{\frac{k A_c}{h P}}}{L} = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{k A_c}{h P}} = \frac{1}{mL}$$

میں اثری علی :

$$\theta = \frac{\cosh[m(L-x)]}{\cosh(mL)} \theta_b \quad ; \quad q_f = -K A_c \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=0}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{\cosh(mL)} [-m \sinh[m(L-x)]] \theta_b$$


$$\left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{\cosh(mL)} [-m \sinh(mL)] = -m \theta_b \tanh(mL)$$

$$q_f = -K A_c \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=0} = \theta_b K A_c \sqrt{\frac{hP}{K A_c}} \tanh(mL) = \sqrt{h P K A_c} \theta_b \tanh(mL)$$

$$\epsilon_f = \frac{q_f}{q} = \frac{\sqrt{h P K A_c} \theta_b \tanh(mL)}{h A_c \theta_b} = \sqrt{\frac{K P}{h A_c}} \tanh(mL)$$

$$\eta_f = \frac{q_f}{q'} = \frac{\tanh(mL)}{mL}$$

$$mL = \sqrt{\frac{hP}{K A_c}} L$$



$$P = 2z + 2t \quad A_c = zt \quad ; \quad z \gg t \rightarrow 2z + 2t \approx 2z$$

$$\Rightarrow mL = \sqrt{\frac{h(2z)}{K z t}} L = \sqrt{\frac{2h}{K t}} L = \sqrt{\frac{2h}{K t L}} L^{3/2}$$

$L t = A_p =$ سطح پروف میں

$$\eta_f = \frac{\tanh \left[\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} L^{3/2} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} L^{3/2}} \quad (1)$$

نوٹ: اگر $\left(\frac{h t}{2K}\right)^{1/2} \ll 1/2$ ہر وقت اسے برابر محاسبہ راندان میں ہے کہ درستی علی مستند

درابطہ (1) بہ طول میں مقدار $\frac{t}{2}$ را اضافہ کردہ کہ بہ آن طول تکمیل فرمائید. خطای میں تقریب

$$\eta_f = \frac{\tanh \left[\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} (L + t/2)^{3/2} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} (L + t/2)^{3/2}}$$

$$A_p = (L + t/2) t$$

حدود 1/5 ہر وقت